



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SVES - Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Serviços de Saúde e Engenharia
Sanitária

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

DADOS DA INSTITUIÇÃO.

Nome de Fantasia: Conselho Municipal de Saúde.

Endereço: Rua da Vitória, 72. bairro Caratatiua- São Luís-Ma

Responsável: Prefeitura Municipal de São Luís.

DATA DA INSPEÇÃO.

Dia 03 de outubro de 2013.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Lúcia Moreira do Nascimento – Fiscal Sanitário - Arquitetura e Urbanismo.

Antônio Silva Correa – Fiscal Sanitário.

Marilene de Oliveira Santos – Fiscal Sanitário- Enfermeira.

Miguel Serpa Leite - Fiscal Sanitário.

OBJETIVO DA INSPEÇÃO

Realizar inspeção técnica em atendimento ao Ofício nº 706/13 do Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da 13ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde- Prodesus, de 23 de setembro de 2013, com o intuito de averiguar as condições físico-organizacionais desta instituição.

SITUAÇÃO ENCONTRADA:

O Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado, de caráter permanente, cuja função é atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município.

Em São Luís, o referido órgão realiza suas atividades com estrutura física funcionando precariamente.

Lúcia Moreira do Nascimento
11
recebido



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SVES - Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Serviços de Saúde e Engenharia
Sanitária

O ambiente encontra-se insalubre, estando sujo, desprovido de móveis, sem climatização adequada, falta de iluminação básica em vários setores, água fornecida pela caixa d'água ferir aos preceitos básicos da qualidade (FOTOS EM ANEXO).


PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS

- Recuperação de pisos, paredes e tetos de todas as áreas que se apresentam danificadas;
- Retirada infiltrações das paredes e tetos;
- Recuperação de todas as instalações elétricas (p ex. tomadas que apresentem com fiação exposta);
- Reestabelecimento da energia elétrica nos setores em que a mesma encontra-se desativada;
- Limpeza criteriosa de toda área externa, com retirada de madeiras, móveis e todo e qualquer material e desuso;
- Limpeza e pintura de toda área e edificação;
- Apresentação dos contratos de terceirização com limpeza de caixas d'água, descupinização, dedetização e desratização;
- Recuperação de toda instalação hidrossanatória;
- Limpeza e desinfecção criteriosa da caixa d'água;
- Apresentar laudo de qualidade microbiológica da água;
- Aquisição de mobiliário básico (mesas, cadeiras de escritório), compatível com o quantitativo de pessoal;
- Climatização adequada do local.

6. CONCLUSÕES

Face ao exposto acima apresentado, se faz necessário a implantação de medidas corretivas urgentes, pois com a ausência das mesmas aumentam a exposição de riscos, danos e agravos à saúde dos internos.

Leiteiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SVES - Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Serviços de Saúde e Engenharia
Sanitária

A coordenação de vigilância sanitária, órgão responsável nos termos da Constituição da República, da Lei Orgânica da Saúde, nº 8080 de 19.09.1990, e da Lei nº 8142 de 28.12.1990, pela promoção e proteção a saúde, e no pleno exercício do poder de polícia sanitária, encaminha relatório técnico a esta superintendência para constatação dos fatos e assim, dar-se-á prosseguimento com tomada de providências cabíveis conforme legislação em vigor.

A medida mais condizente com a situação encontrada será a **interdição** deste órgão, até que se tenha reestabelecida garantia de condições laborais salubres.

São Luís, 03 de setembro de 2013.

Antônio Silva Correa
Fiscal Sanitário.

Lúcia Moreira do Nascimento
Fiscal Sanitário- Arquiteta

Marilene de Oliveira Santos
Fiscal Sanitário- Enfermeira

Miguel Serpa Leite
Fiscal Sanitário.

ANEXO FOTOGRAFICO

INSPEÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE




Foto 1- Infiltrações nas paredes



Foto 2- Infiltrações e rachaduras nas paredes




FOTO 3- Situação piso




Foto 4 - Sujeira e piso comprometido




Foto 4- Acondicionamento de água



Foto 5- Materiais em desuso

Assinado
Stu




Foto 6 - Situação piso



Foto 7 - Paredes comprometidas




Foto 8 - Banheiro com problemas hidráulicos




Foto 8 - Copa




Foto 8 - Acondicionamento garrações de água potável




Foto 9 - Caixa d'água

Handwritten signature




Foto 10- Vista interna caixa d'água

Handwritten signature or initials, possibly reading 'Luis Antonio'.